

**ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 12, 13, 14, 15
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 07.03.2014 N 142/7 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПРЕДЕЛЬНОЙ
СТОИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"**

1. В приложении 12:

дополнить строками 11 и 11.1 следующего содержания:

11	Обследование технического состояния			
11.1	Визуальное обследование технического состояния	куб. м строительного объема здания	13,17	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией

".

2. В приложении 13:

1) в таблице 1:

строки 6.4 и 6.5 изложить в следующей редакции:

6.4	7.4	Замена перекрытий межэтажных и чердачных <*>	кв. м перекрытия	14408,40	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
6.5	7.5	Ремонт и восстановление несущей способности конструктивных элементов (стены, перегородки, колонны) <*>	кв. м восстанавливаемой площади	26425,39	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией

";

дополнить строками 10 и 10.1 следующего содержания:

10	11	Обследование технического состояния			
10.1	11.1	Визуальное обследование технического состояния	куб. м строительного объема здания	13,89	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией

";

2) в таблице 2:

строку 1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

1.1.2.2	6.1.2.2	Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 6 (Высокотехнологичное оборудование)	лифт	2148711,60	2148711,60
---------	---------	---	------	------------	------------

".

3. В таблице 1 приложения 14:

1) строки 6.4 и 6.5 изложить в следующей редакции:

6.4	7.4	Замена перекрытий межэтажных и чердачных <*>	кв. м перекрытия	15056,77	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
6.5	7.5	Ремонт и восстановление несущей способности конструктивных элементов (стены, перегородки, колонны) <*>	кв. м восстанавливаемой площади	27614,53	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией

;

2) дополнить строками 10 и 10.1 следующего содержания:

10	11	Обследование технического состояния			
10.1	11.1	Визуальное обследование технического состояния	куб. м строительного объема здания	14,51	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией

".

4. В таблице 1 приложения 15:

1) строки 6.4 и 6.5 изложить в следующей редакции:

6.4	7.4	Замена перекрытий межэтажных и чердачных <*>	кв. м перекрытия	15704,22	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
6.5	7.5	Ремонт и восстановление	кв. м восстанавливаемой	28801,96	Определяется в соответствии с

		несущей способности конструктивных элементов (стены, перегородки, колонны) <*>	площади		проектно-сметной документацией
--	--	--	---------	--	--------------------------------

" ;

2) дополнить строками 10 и 10.1 следующего содержания:

10	11	Обследование технического состояния			
10.1	11.1	Визуальное обследование технического состояния	куб. м строительного объема здания	15,13	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией

" .